


# Quantidade mínima de informação para determinar $V, I, Z, S, P, Q, |S|$ e pf lead/lag:

Nov07 JGaspar



- lei de Ohm: quaisquer duas variáveis do conjunto  $\{V, I, Z\}$  permitem determinar a terceira. Ou seja  $(V, I) \rightarrow Z$   
 $(V, Z) \rightarrow I$   
 $(I, Z) \rightarrow V$
- Potência complexa,  $S$  junto com  $V$  ou  $I$  permite determinar as duas variáveis em falta.  
 Ou seja:  $(S, V) \rightarrow (I, Z)$   
 $(S, I) \rightarrow (V, Z)$

No caso de serem conhecidos  $S$  e  $Z$ , a tensão e o corrente podem ser determinadas excepto na sua fase absoluta

$$(S, Z) \rightarrow (I e^{j\theta}, V e^{j\theta})$$

com  $\theta$  desconhecido

→ Dados  $P, Q, |S|$  e  $\text{pf} / \text{tg}$  serem números reais (enquanto  $V, I, Z, S$  são complexos), então o nº de variáveis também se altera.

Em geral é necessário um par de variáveis entre  $\{P, Q, |S|, \text{pf}, \text{tg}\}$  para substituir uma variável entre  $\{V, I, Z, S\}$ .

Excepção: notar que  $(P, |S|) \not\Rightarrow S$  devido a uma ambiguidade de ângulo.

Exemplo:

$$(P, Q, V) \rightarrow (I, Z)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} s = P + jQ \rightarrow s = V I^* \rightarrow \begin{cases} I = (s/V)^* \\ Z = V/I \end{cases} \end{array} \right.$$

Dados V e Z podem ser calculados I, S, P, Q, |S| e pf, por exemplo:  
 $V=220$ ;  $Z=0.5+0.5j$ ;  $I=V/Z$ ;  $S=V^*\text{conj}(I)$ ;  $P=\text{real}(S)$ ;  $Q=\text{imag}(S)$ ;  $S_{\text{abs}}=\text{norm}(S)$ ;  $\text{pf}=\cos(\text{angle}(S))$ ;

Problema: Escolher outras variáveis que permitam de igual forma recuperar os 8 valores.